

成都光明派特贵金属有限公司

室内装修改造设计方案



四川祥艺



入口现状

缺乏形象和功能

解决方法

雨棚与吊顶造型处理

门上方增加条形显示屏





大厅现状

空间布局不畅

形象展示不足

装修材料陈旧

解决方法

重新平面布局

更换前台风格

更换破损材料







会议室现状

装修材料陈旧

部分外墙渗水

设备线路裸露

灯光照度不足

解决方法

更换破损材料

采用防潮饰面

穿管埋线处理

增加灯具照明









卫生间现状

解决方法

部分设备破损

更换卫生设备

地面地砖损坏

地面墙面翻新

通风排气不畅

增换排气设施


智能设施缺乏

增加智能设施

灯光照度不足

增加灯具照明

改建平面图（增设吸烟室）









茶水室现状

缺乏统一收纳

空间利用率低

解决方法

集中收纳设计

合理分配空间







END

